

# Empfohlene Netzwerkkarte wird nicht erkannt

Beitrag von „kaneske“ vom 6. Dezember 2023, 21:45

[Zitat von Norderstedter](#)

[Apfelbaum](#): Sowas gibt es nicht... :



warum nutzt du dann nicht den klar aufgebauten Guide?

## Ethernet

Das Asus WS X299 Sage/10G hat 2x 10 Gbit Lan Ports Onboard, dabei handelt es sich um die Intel X550-AT2 die jedoch von Hausaus nicht ohne Nachhilfe rund laufen.

Der beste Weg um das zu beheben und eine Dauerhafte Lösung zu haben, ist es diese per Linux zu patchen und anschließend den Offiziellen Smalltree Treiber zu verwenden.

...

...

...

???