

OpenCore sieht NVme SSD nicht im Bootmenu

Beitrag von „griven“ vom 8. Dezember 2023, 11:47

Wichtig ist auch das die Firmware vom Air auf einem Stand ist der mit NVME Medein umgehen kann. Bei meinem macBookPro aus 2015 musste ich das nämlich auch erst erledigten bevor ich die SATA SSD gegen eine NVME austauschen konnte. Welches OS lief denn vor Deinem Update auf dem Air (und in welchem Versionstand)? ggf. Musst Du den Umweg über BigSur gehen denn BigSur brachte für diese Maschinen das Boot Rom update mit das NVME ermöglicht...