

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Dezember 2023, 19:26

"P.S. Die Festplatte ist in Ordnung. Ich habe zu Testzwecken darauf Windows installiert: kein Problem. Auch wurde sie auf Fehler geprüft: alles auch OK."

Mac OS ist nicht Windows.

Hardware die unter Windows oder Linux problemlos läuft, kann mit Mac OS den Dienst verweigern.

Das Problem liegt aber woanders. Falsch partitioniert und formatiert.

Partitioniere und formatiere die SSD mit GUID/APFS im FDP des Installationsprogramms.

Dazu Festplattendienstprogramm aufrufen.