

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 19. Dezember 2023, 12:24

Wie aktiviert man es denn im Terminal?

"trimforce enable" kennt es leider nicht.

Das Terminal, was während der Installation zur Verfügung steht, ist auch sehr minimal.