

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 19. Dezember 2023, 16:40

Also

/dev/disk2 ist die alte externe Festplatte, worauf Soroma läuft

/dev/disk0 ist die Problemlatte - die Intenso Performance SSD.

Die EFI ist doch schon als ZIP.

[bluebyte](#) Ja, weil ich keine NVME habe.