

# Nuc8i5beh Bios becfl3257.086a.095 und Mojave

Beitrag von „byebye123“ vom 30. Dezember 2023, 21:13

Du müsstest schon den USB Stick zum Booten auswählen ansonsten wird eben die alte EFI von den beiden Festplatten genutzt.....

In deinem Screenshot wird der Stick nicht angezeigt.....

Die EFI muss auf einem FAT32 Stick sein und zum Booten ausgewählt werden.....

Fast Boot deaktivieren und vom Bios aus Booten oder die Boot Reihenfolge auf USB Stick first stellen oder Bootmenü beim Starten aufrufen....

Tastenkombinationen nach Hersteller

**Fujitsu** F2 Bios F12 Boot Menü

Und verteile bitte mal ein Paar Likes hier, das versaut mir langsam die Quote.....

