

# Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „plutect“ vom 2. Januar 2024, 11:34

Ich denke es war mit großer Wahrscheinlichkeit dieses:



Ich hatte meist mit den LM27001 (SD)(B1) zu tun einmal war es ein (SD)(C1) wobei ich da keinen unterschied zum (B1) feststellen konnte.

Wegen dem Driverboard, das hatte ich ohne Metallkäfig montiert was ich noch weiß ABER mit den Kühlpads allerdings neu zugeschnitten und darauf geachtet das diese einen Kontakt zum iMAC Gehäuse haben sowie einen Temperaturgesteuerten kleinen leisen Lüfter.