

Update eines Z390 Designare

Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Januar 2024, 21:12

[ifoehn](#)

früher m.w. als aptio fehler bekannt, das schild sagt dir damit, das du einen anderen usb port verwenden sollst.

lg 😊