

Erledigt

Dell XPS 13 9343 Finetuning

Beitrag von „Tikakan“ vom 4. Januar 2024, 22:46

Update: Das Problem ist der 4K Bildschirm, der scheint anders angesprochen werden zu wollen als der FHD (Ich dachte die haben die gleichen Anschlüsse und die Skalierung des Bildes ist dynamisch zwischen Grafikkarte und Bildschirm ausgehandelt)

Im Vesa Modus unter Ventura gibt es ein Bild über den internen Bildschirm (Ich hatte keinen externen Bildschirm angeschlossen, jetzt ist ein Zwischenstecker da)

Da ich das Gerät meinem Vater als Schreibmaschine überlassen möchte, habe ich auf einer 2. SSD Monterey installiert, was mit dem externen Bildschirm funktioniert, aber sobald die Beschleunigung aktiviert wird gibt es keine Bildausgabe.

Ich werde nun probieren herauszufinden WAS ich WO in der config.plist einstellen soll, damit der interne Bildschirm funktioniert.