

Bios Geupdatet und funktionierenden Hackintosh geschrottet (MSI B660 Tomahawk Wifi +12600K+5500XT)

Beitrag von „grecedrummer“ vom 7. Januar 2024, 10:46

Jedes [BIOS Update](#) bringt "Verschlimmbesserungen" mit sich. Bei MSI hatte ich auch gewisse Probleme.

Die Hersteller müssen sich vor Hacker Angriffen schützen, neue Software Umgebungen implementieren und dem Kunden eine adäquate Lösung anbieten.

Das heißt aber auch, dass alte Settings nicht immer greifen, die man in OC eingestellt hatte...

Bei mir half zB das komplette deaktivieren von ResizeAppleGpuBars wieder zurück auf -1 zu stellen, entsprechend auch im BIOS, da ich vor einer Bios Umstellung damit sauber gearbeitet hatte.

NVRAM Reset hilft sowieso bei einem [BIOS Update](#) immer.