

Bios Geupdatet und funktionierenden Hackintosh geschrottet (MSI B660 Tomahawk Wifi +12600K+5500XT)

Beitrag von „byebye123“ vom 8. Januar 2024, 15:18

[MacUser33](#)

Hast du noch einen anderen USB Stick ?

Die erste Fehlermeldung und die Beschreibung sind seltsam so wie auch z.B. deine EFI in 2 Teilen nicht korrekt komprimiert hier ankam.


Da dünkt mir das auch irgendwie kopier und Datei Fehler mit reinspielen.

2.Habe im Bios CFG Lock auf Enabled gestellt (da ja AppleXcpnCfgLock auf True ist)

Hier würde ich eher im Bios CFG Lock auf disabled und in OCAT (geht doch einfach: Suchen oben Rechts nach AppleXcpnCfgLock und uncheck) anraten.

ICH HABE DAS IN DER CONFIG JETZT AUSGESCHALTET ALSO BITTE IM BIOS ANPASSEN UND AUF EIN NEUES NACH NVRAM RESET. **itlmwt.kext noch einfügen !!!!**





Du kannst auch einfach auf dem Stick mehrere EFI haben und immer den Ordner umbenennen. EFI wird geladen. Ordner mit anderen Namen werden ignoriert.