

Bios Geupdatet und funktionierenden Hackintosh geschrottet (MSI B660 Tomahawk Wifi +12600K+5500XT)

Beitrag von „MacUser33“ vom 9. Januar 2024, 00:22

Als erstes habe Ich das Bios nochmal heruntergeladen und neu aufgespielt um auch hier fehler zu vermeiden. Danach die einstellungen wie im bild geändert.



Dann habe Ich die EFI auf meinen USB Stick (Name EFI) gepackt und die Kexte: itlmwt.kext eingefügt und einen NVRAMreset durchgeführt.

Dann habe ich versucht meine Hackintosh Installation zu Starten und folgende Fehler bekommen.

