

Spiele auf dem Hackintosh. Probleme, was läuft

Beitrag von „minimike“ vom 10. Januar 2024, 20:59

[Zitat von kaneske](#)

Ja, das erklärt aber einiges...



Vorne kalt Ansaugen ist für die CPU Wakü schon mal nicht schlecht, aber das wird eine 120er sein vermute ich? Die macht dann unter Last gut Wärme...die geht rein...will ja hinten raus...deine GPU liegt oben und braucht auch Luft, Frischluft, wenn die warme Luft anzieht wird's eklig.

Betreib den Kasten mal offen, gehts dann mit den Temps auch so ab?

Was du an der CPU tun solltest, ist die zu drosseln, Power und Voltage, Stock ist der 8-Kerner 10th Gen mit Auto eine mega Heizung. Was du durchaus um viele Grade runter bekommen kannst.

Geb dem PL2 (Long duration Power Limit) mal maximal 175W und schalte wenn an den AI Overclock "SyncAllCores" aus.

Die Core Voltage würde ich auch runter nehmen, da musst du aber schauen, was bei dir passt bei 4.8GHz...vielleicht Offset Mode-negative-minus 0.1V...?

Alles anzeigen

Habe ich gerade gemacht. Die WAKÜ Lampe läuft, Hat also schon mal Strom. Trotzdem bei offenem Gehäuse hatte ich 80. Und dann ist die Grafik abgeschmiert. Das mit dem Long duration Power Limit habe ich im EFI nicht gefunden.