

Spielen auf dem Hackintosh. Probleme, was läuft

Beitrag von „ductator“ vom 10. Januar 2024, 21:03

Faustregel für Custom Waküs sind 100W abführbar je 120mm Radiatorlänge.

Der 10850K ist nicht gerade für seinen geringen Verbrauch bekannt, der sprengt den Rahmen locker (In der Spitze jenseits der 250W).

Du kannst mal versuchen, die CPU im BIOS etwas einzubrechen, in dem du das PL2 (sollte Package Power Limit2 sein) mal probeweise auf 80W oder so setzt, um zu schauen, ob die so kühlbar ist.