

# Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „Arstidir“ vom 12. Januar 2024, 20:08

Ich hab echt kein Glück 😞

Mein Ersatzdisplay kam heute und es war komplett gesprungen an einer Ecke. Überall waren Glassplitters.

Es war auch noch das falsche. Statt ein SD B1 wurde ein SD C1 geliefert. Das Display ging aber tatsächlich noch und überraschenderweise hat das C1 perfekt mit dem iiyama Board funktioniert.

Das das C1 das bessere Panel im Vergleich zum B1 hat und die nahezu gleich viel kosten, hätte ich jetzt natürlich lieber ein C1 Panel. Weißt du [plutect](#) ob es bei den C1 Panels Unterschiede gibt? Die wurden so viel ich weiß nur im iMac 2017 verbaut. Ich würde eigentlich annehmen wenn ein C1 Pane funktioniert, sollte ein anderes auch funktionieren.