

"GA-B150-HD3P" mit i5 6500 ... ich sitze bei der Installation fest

Beitrag von „porbel“ vom 17. Januar 2024, 22:50

Vielen Dank für die Ratschläge und Quellenangaben ...

"nio82" meinte, dass es mit der AMD PowerColor 590 Probleme geben könnte, dem möchte ich aus dem Weg gehen und könnte gegen eine AMD Sapphire Nitro+ RX 590 tauschen,

wie sieht es damit aus?

Noch eine Frage zum OCLP ...gehört habe ich schon, dass man diesen beim Hackintosh einsetzen kann ...

Wie und wann, bei welcher Gelegenheit, setzt man dieses Tool genau ein ?