

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JD7ATS“ vom 18. Januar 2024, 21:56

Abend

habe seit einigen Tagen einen kernel nach etwa 1-5 Minuten post Boot. Habe bis jetzt noch nicht herausfinden können, was es ist.

Wäre mega dankbar, falls jemand vorschläge hat.

Habe die EFI für Sonoma (SSD1) und Ventura (SSD2) verwendet, jedoch geht jetzt beides nicht mehr. Sehr merkwürdig das ganze...

Edit: vor dem Kernel habe ich für circa 10 Sekunden einen Freeze. Meine Vermutung ist, dass es was mit der GPU zutun hat, da es direkt auftritt, wenn die unter Last steht

2. Edit: Hat sich erledigt. Habe Boot arg. e1000=0 und kext AppleIntel210Ethernet hinzugefügt.