

# Open core legacy patcher

**Beitrag von „NORBERT L.“ vom 22. Januar 2024, 17:56**

Hallo zusammen,

ich wollte ein Update mitteilen zu meinem Eingangs genannten Problem

Nachdem ich den AKKU erneuert habe.

Von Ventura auf Catalina gewechselt bin.

und diesen Befehl im Terminal ( sudo pmset -a hibernatemode 0 )

angewendet hatte , lief der Mac ohne Abstürze oder plötzlich in den Ruhemodus zu wechseln.

Ich vermute es lag zum größten teil am verschlissenen Akku ( Maximale Akkuzeit ohne Netzteil ca 30 Min )

Ig