

Hackintosh crashed unmittelbar wenn bestimmte Soundkarten eingesteckt werden.....(USB)

Beitrag von „kaneske“ vom 24. Januar 2024, 11:12

DisableIOMapper ist True...also kein AppleVTD, vielleicht DMAR noch anzupassen...in der GitRepo ist keine angepasste DMAR im ACPI Ordner somit nehme ich an dass kein AppleVTD vorliegt.