

DP zu HDMI Problem - i3 10th Gen.

Beitrag von „Pooch“ vom 27. Januar 2024, 20:50

Hallo,

ich habe auf einen Dell Optiplex 3090 MFF erfolgreich Monterey installiert.

Der Rechner hat 2 DisplayPort Anschlüsse und funktioniert hatte alles perfekt mit DP zu DP Kabel. Nun ist der Monitor welcher DP Anschluss hatte defekt.

Jetzt versuche ich verzweifelt mit einem DP zu HDMI Kabel zu starten, doch leider bekomme ich bei starten ab Hälfte des Ladebalkens einen schwarzen Bildschirm.

Würde es mit dem DP zu HDMI Kabel überhaupt funktionieren oder benötige ich einen DP zu HDMI Adapter?

System ist Dell Optiplex 3090 MFF

i3 10500, 16GB RAM