

GPU Metal Bench/ PCIe /VRAM Speed Test

Beitrag von „khe91“ vom 3. Februar 2024, 12:55

[Zitat von mitchde](#)

Dito bei der PCIe Performane . das ist nicht PCIe 4 sondern nur PCIe 3 Speed

Mac Pro 2019 hat kein PCIe 4. Intel C621 Chipset, 64 PCIe 3 Lanes.