

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Max“ vom 4. Februar 2024, 01:17

Du solltest deine USB Ports Mappen, dabei wäre es wichtig das Bluetooth als internes Gerät zu deklarieren, dass sollte es beheben.

der usbinjectall ist eher nur eine Übergangslösung und man sollte die usb Ports richtig Mappen, manche Geräte wollen garnicht erst ohne usb Mapping starten.