

Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „mimixa“ vom 10. Februar 2024, 10:01

Ich verstehe immer noch nicht, was dein Problem ist.

Versuchen Sie, SSDT XHC2-4 durch SSDT c RHUB zu ersetzen.

Sie sollten nur mit einem bestimmten "kext" funktionieren

Ich denke, dass „kext-2“ korrekter ist.

Und so mit Tests feststellen