

Ruhezustand PC lässt sich nicht aufwecken Bildschirm bleibt Schwarz.

Beitrag von „dohx“ vom 13. Februar 2024, 11:35

Puh, ich würde jetzt mit dem PortMapping anfangen anhand von [USBMap unter macOS](#) und mit dem Hackintool. Das sind für mich an besten aus. Ich muss mich also auf 15 Ports beschränken, und wenn ich USB3.0 nehme dann zählt dieser bereits als 2 richtig?