

Ruhezustand PC lässt sich nicht aufwecken Bildschirm bleibt Schwarz.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 13. Februar 2024, 12:58

Du hast nicht nur 4 Ports am MB, wenn ich mir dein MB anschau, sind auf der Rückseite 8 x USB Ports.



Zitat

Und damit "

<https://dortania.github.io/Ope...swell.html#starting-point>" habe ich die config.plist aufgebaut.

Dann frage ich mich, wieso das hier mit drin ist.



Marotte	Ermöglicht	Kommentar
AppleCpuPrmCfgLock	NEIN	Wird benötigt, wenn 10.10 oder älter ausgeführt wird, und kann nicht deaktiviert werden. <code>cfg-Lock</code> im BIOS
AppleXcpmCfgLock	JA	Nicht erforderlich, wenn <code>cfg-Lock</code> im BIOS deaktiviert
IoMapper deaktivieren	JA	Nicht erforderlich, wenn <code>vt-d</code> im BIOS deaktiviert
LapicKernelPanic	NEIN	HP-Maschinen benötigen diese Eigenart
PanicNoKextDump	JA	
PowerTimeoutKernelPanic	JA	
XciPortLimit	JA	Deaktivieren, wenn macOS 11.3+ ausgeführt wird