

Erledigt

GTX 660 2 GB: Mountain Lion Tester zeigt nur 128 MB VRAM an...

Beitrag von „hlox“ vom 31. August 2013, 18:11

[Zitat von Trainer](#)

Hast du die interne Grafik im Bios ausgeschaltet?

Denke ich mal, ja. Habe gerade noch mal im UEFI BIOS nachgeschaut und iGPU Initialisierung ist Deaktiviert und die Primäre Anzeige auf PCI-E gestellt. Sonst weiß ich nicht wo man noch im UEFI BIOS die iGPU Deaktivieren kann.

[Zitat von DarkUser89](#)

und was zeigt dir Systeminformationen an von osx ?

Ich habe noch ein Bild Hochgeladen.