


USB Port Mapping mal wieder. 'Fenvi T919 Wireless Card' Bluetooth

Beitrag von „griven“ vom 16. Februar 2024, 10:21

Kannst Du ja ganz einfach testen 😊

Wenn der BT Controller am USB Bus auftaucht dann hast Du kein Portlimit Problem wenn nicht dann ggf. doch oder Der Anschluss passt nicht (Das Kabel hast Du an einen internen USB Header auf dem Mainboard und an der PCIe Steckkarte angeschlossen?!?)



So sollte es im Systembericht in etwa aussehen (ist jetzt eine Fenvi im Notebook)...