

# Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma

Beitrag von „grecedrummer“ vom 24. Februar 2024, 18:14

[nobby](#)

schau mal bitte [hier](#)

[Arkturus](#)

ich teile Deine Meinung habe auch der OOB Geschichte zu viel Gewicht gezollt und mit meinem blinden Blick zur Intel WiFi Geschichte den WiFi6 Modus völlig ignoriert. Muss aber sagen hatte technische Möglichkeiten alles zu testen, das Ergebnis lag klar auf der Hand, und stark Kernel Version abhängig, aber gut, trotzdem werde ich mal wieder die Intel WiFi6 Geschichte einarbeiten und ausbauen. Achso ja der Grund warum ich es nicht hutzte, war, dass der interne USB2 Port für Bluetooth, keine Sleepmodus zu Stande kam! EGAL welches USB Mapping gemacht wird, so dass ich nur mit kaskadierten Kernen arbeiten musste, das ich nicht wollte! Aber gut, muss eben jeder für sich entscheiden, sauberes Arbeiten mit langsamen Übertragungsgeschwindigkeiten 5 GHz 230 Mbit/s, oder rasantes WLAN 6GHz 970 Mbit/s mit defektem Standby Modus.