



Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. Februar 2024, 12:53

Wie geschrieben: im Kreis..

Jetzt hab ich erstmal wieder zurück gebaut. Und dann das BIOS wieder geflasht über die praktische Flashback-Option. Das gleiche BIOS vom gleichen Stick, noch immer mit den selben Überarbeitungen und mit den gleichen gesicherten Einstellungen - und die frühe OC-Fehlermeldung ist weg. Mit Sierra arbeitet er schon wieder, aber irgendwie will er das nicht recht mit meinen Polaris-Karten, also unverändert.

Der 2017er iMac 18,3 hatte Sierra 10.12.5 und die RX580 als Power-Option, der MacPro 6,1 sollte damit auch laufen können (und wenn ich mich nicht irre, lief mein X99er als MacPro auch schon damit), der iMacPro allerdings hatte High Sierra als Start-System.



Ich muss nicht alles verstehen, aber so manches...