

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „griven“ vom 3. März 2024, 10:50

Passt Dein USB Mapping? Wird Dir der BT Controller im Systembericht unter USB angezeigt?

Den BrcmPatchRam.kext hast Du korrekt eingebunden?