



# Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „mr.flow3“ vom 3. März 2024, 15:38

[griven](#) USB Mapping war eigentlich korrekt und wird erkannt.

BT wird mir so angezeigt.



Backlight habe ich hinbekommen 😊