

TAROX ECO 44 G5 - CPU halted?

Beitrag von „Nio82“ vom 11. März 2024, 16:44

[iamshinigami](#)

Es geht hier um ein Notebook richtig? Ich hab mal kurz in deine EFI geschaut. Da fehlen einige SSDTs im ACPI Ordner. Lad dir mal die passenden beim Dortania Guide runter und/oder erstell sie dir selber mit SSDTTime.

Her der Link mit einer Tabelle der benötigten SSDTs: <https://dortania.github.io/Get...sdt-platform.html#desktop>

Dann hab ich gesehen, du nutzt iMac 16,1 als SMBIOS. Für Broadwell Notebooks ist MacBookPro 12,1 das richtige. Damit kannst du bis Monterey installieren, für Ventura & Sonoma musst du dann zusätzlich den "Board Serial Check disable Patch" nutzen.

Noch ein Tipp, da du ja OCAT nutzt. Das hat für die CPU Generationen vorgefertigte Presets in den Quirks Bereichen die du aus einem Dropdown Menü wählen kannst. Schau da auch mal rein.

Du kannst dir auch mal den EFI Ordner von meinem alten Dell Vostro hier als Vorlage ansehen: [Dell Vostro 3558 mit OpenCore & macOS Ventura](#)

Das ist leider nicht die fertige EFI, aber damit konnte ich den Dell mit Monterey/Ventura ins System booten. Den Finalen OC hab ich leider nicht mehr da ich den Dell verschenkt & alle EFIs BackUps davon gelöscht hatte.

P.S.

Und hier noch der Link zum Broadwell Laptop Guide bei Dortania: <https://dortania.github.io/Ope...ptop.plist/broadwell.html>