

# Booten des Installers hängt: ACPI Exception: AE\_NOT\_FOUND

Beitrag von „Fritz M.“ vom 29. März 2024, 18:17

Hier ist meine EFI.

Anmerkung:

ich habe dieselbe Konstellation unter iMac19,2 durchgetestet.

Ebenfalls hatte ich – in allen Varianten – die von OC mitgelieferten ACPI-Dateien am Start  
(das sind die SSDT-Dateien im Ordner "alternative\_versionen

[EFI\\_Kopie.zipalternative\\_versionen.zip](#)

p.s. habe in der Zwischenzeit wieder etliches ausprobiert.

Egal was ich ändere, das Ergebnis bleibt immer dasselbe.

Hat wer einen Tip, wo ich recherchieren könnte?

Weiß nämlich nicht, wo ansetzen (den Dortania Guide hab ich ja befolgt, und OCAT meint auch, dass die config.plist funktionieren müsste.

Ich vermute, dass es an etwas Grundlegendem liegt, weil der Bootvorgang immer sehr früh und an der gleichen Stelle mit exakt demselben

Wortlaut abbricht.