

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 2. April 2024, 09:05

Hallo @[lev92](#)

Mit dem EFI von [Wolfe](#) ging die Aktualisierung reibungslos.

Versuch es mal mit dem EFI (#3.824). Der Patch wird für die Verwendung des WLANs (T919) benötigt.

Ich nutze kein WLAN. Daher habe ich noch nicht gepatcht. Ich verwende den LAN Anschluss.

Bluetooth funktioniert auch ohne OLCP. Nur WLAN funktioniert nicht.

Viele Grüße

Leo