

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „ductator“ vom 8. April 2024, 20:40

Geflasht ist die Karte? Pins an der Karte entsprechend überbrückt?