

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „kaneske“ vom 12. April 2024, 07:12

Test mal ohne deine SSDT bitte, Device dran dann Boot und eine IOReg hier hochladen