

Windows 11 Installation | Frage zu BIOS-Update [Z390 Gaming X] | Bluetooth-Treiber

Beitrag von „cobanramo“ vom 13. April 2024, 09:41

Moin, jedes Mainboard den ich seit 100er Serie in der Hand hatte bisher immer einen Tpm option im Bios, warum sollte da ne 300er serie keinen haben. Auf der anderen seite weiss ich gar nicht woher das kommt das man auf einem Hackintosh immer den Tpm deaktiviert, hab auch noch nie gesehen das mit aktiviertem Tpm MacOS nicht startet.

Daher rate ich, aktivier das und hast ne hürde weniger bei dualboot mit Windows.

Ausserdem ist das ja das ganze mit Rufus auch kein Hexenwerk mehr.

Gruss Coban