

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „kaneske“ vom 14. April 2024, 12:10

[Datenrausch](#) in deiner IOReg ist kein AppeVTD vorhanden, daher richte es bitte her.

Wie?

VT-D im BIOS an, OpenCore: DisableIoMapper -> false und wenn nötig die DMAR Table bearbeiten und neu einbinden, die vorhandene dann raus nehmen.

Dazu brauchen wir nun wirklich deine ACPI Origin, die erhältst du indem du dich hier dran hältst:

<https://dortania.github.io/Get...ith-ACPI/Manual/dump.html>

Wichtig, dass müssen alle Tabellen dabei sein, auch die DMAR muss dabei sein.