

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „sdrink89“ vom 15. April 2024, 11:58

Vielen Dank - angeschaut und auf dessen Basis Catalina ohne Probleme installieren können. Update auf Big Sur hat auch funktioniert.

Nun aber das Update weiter (egal auf welche Version) bleibt laut Foto stecken...

Die Kext Dateien hab ich mal weggelassen (Größe)...

Mein Gefühl sagt mir ,der ACPI Error mit ECRI hat was mit der Batterie zu tun... der NVMeController funktioniert ja offensichtlich...

Du eine Idee?

LG