

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 18. April 2024, 20:08

Steht doch im Link beschrieben:

Sysreport

Unter OCAT unter Misc zu finden. Dort kannst du den Quirk Sysreport aktivieren oder deaktivieren.