

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „griven“ vom 18. April 2024, 22:36

Nur mal so am Rande Dein Probook und mein Elitebook sind aus technischer Sicht quasi direkte Zwillinge und unterscheiden sich ja eigentlich nur in Nuancen von einander. Ich könnte mir vorstellen das das Probook ziemlich sicher mit der EFI von meinem Elitebook (dat rennt aktuell auf Sonoma 14.5 Beta 2) laufen würde. Also wenn da Bedarf besteht das mal zu testen gerne melden dann werfe ich die ins Rennen. Mache ich aber nicht ungefragt weil ich will [apfelbaum](#) bzw. Euch da jetzt auch nicht reinfunken...