

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „kaneske“ vom 19. April 2024, 13:51

Anliegend die SSDT DMAR mit Anpassung, was du noch benötigst, ist dass deine vorhandene nicht mehr geladen wird, dies erreichst du indem du diese in OC als "delete" in der Sektion ACPI einträgst, da nimmst du die vorhandene und deren Name bzw. TableLenght (deine originale hat 168)

Oder halt die Table Signatur: 444D41522D31 (deine DMAR-1)

Muss raus genommen werden per Delete und die angepasste geladen werden als "add"

<https://dortania.github.io/Get...s/manual.html#preparation>