

Installation von Sonoma durch Clover

Beitrag von „G.com“ vom 20. April 2024, 18:41

Da ich gerade eine EFI für Haswell für ein Mitglied gebaut habe, hier ein Startpunkt. Du musst zwingend dein USB Kext erstellen und mittels OCAT ein passendes SMBios generieren.

Auch bei den Ethernet Kexten musst Du schauen, was geht.

Rein für den Bootversuch kann es aber genutzt werden. Dann hast Du schon einmal 80%.