

High Sierra 10.13.6 - Z68X-UD3H-B3 (UEFI BIOS - U1n) - i7 2600K - GTX 570

Beitrag von „Evgenij88“ vom 27. April 2024, 22:22

Alles erledigt. Es kommen die gleichen Fehlermeldungen.

Den Nvidia Treiber muss ich aber später installieren, wenn ich das richtig verstehe?

Edit:

Gestern habe ich "nvda_drv: <31>" unter NVRAM hinzugefügt. Passt das?