

# Texas Instruments TI Burr Bown Audio

Beitrag von „Element29“ vom 4. Mai 2024, 16:02

Hallo,

ich habe einen Behringer Xenyx QX1202USB Audiomixer. In diesem ist der oben genannte Audiochip verbaut.

Bei der Wiedergabe ist alles ok, nur wenn jedes Mal, wenn ich ein Programm mit Tonausgabe starte und beende, knackt es.

Es ist wie dauert eine Schallplatte anzumachen und auf den Start- und Endknackser zu warten. Also sehr nervig.

Der Chip hat die ID 80861E2D und das Sub-Device 14585006 und heißt nur 'USB Audio CODEC'.

Es gibt zwei Einträge, einmal für den Audio-Ausgang und einmal für den Audio-Ausgang.

AppleALC, AppleHDA, AppleHDAController und VoodooHDA werden zwar geladen, ändern aber nichts an dem Problem.

Hat jemand eine Idee?

Grüße von E29.