

Stammtisch Essen 5/24 (Samstag, 4. Mai 2024, 16:00 - 22:00)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 5. Mai 2024, 02:28

Viele waren wir heute nicht, aber an meinem Problem-Bären haben wir viel geschraubt. Der X99er läuft jetzt deutlich besser, wenn auch immer noch nur mit einer RX580er: erst haben wir über Windows die USB-Ports noch einmal gemapt, damit lief die Kiste aber auch nicht gleich besser. Ich hatte schlicht noch die ganzen Renames in der ACPI-Abteilung stehen, die für USB-Inject-it-All gebraucht wurden.

Seitdem die jetzt raus sind, gehen die USB-Ports auch unter Ventura ohne Probleme. Aber bis wir darauf gekommen sind, haben wir viel geschraubt, auch Grivens Laptop-Festplatte kam zum Einsatz.

Und in der Sonoma-Abteilung hatte ich schlicht den älteren Skywalk-Kext stehen statt den aktualisierten. Das kann ich dann Montag nochmal in Ruhe fertig machen und testen.

Für die doppelte Grafikkarte haben wir viel getestet, besonders auch mit Device-Eintragungen, aber letztlich läuft der X99er immer nur mit einer eingebauten. Egal, an welcher Position die sitzt. Wenn da jemand noch ne Idee hat,

Viertel vor Eins war ich durch den Regen wieder zu Hause, Griven durfte mit seinem Rad..