

# Wieder ein Anfänger mit Problemen.....

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 6. Mai 2024, 22:34

Ihr wisst aber schon, dass ihr ein SMBios von einem iMac19,2 habt, was die iGPU als Headless steuert und eine GPU erwartet und nicht das vom Macmini8,1 was eine UHD630 als Grafikausgabe hat.

Er hätte sich einlesen können und dann würde er wissen, dass nur die AAPL,ig-platform-id angepasst werden müsste.

Serial Nummer generieren lassen, die SSDT-PLUG.aml mit eingefügt und sich ab hier <https://dortania.github.io/Ope...ake.html#deviceproperties> alles genauer anschauen sollen.

So was ist nicht schwer, wird aber lustig bei einem update mit Komplikationen oder wenn was nicht mehr richtig funktioniert, dann steht man da mit null wissen, weil man eine komplett fertige EFI bekommen hat.

## [Zitat von StadtAffe](#)

Safari sagt auch keinen I-Net Zugriff. Im Bios ist die Karte aktiviert. Ne Idee?

Natürlich, vorher mit Windows oder Linux die Hardware richtig auslesen, gibt soviel kostenlose Tools dafür.

Wenn man nicht weiß, was man für Chips auf dem MB hat, wie will man da richtig OC und macOS zum Laufen bekommen.