

# Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „griven“ vom 7. Mai 2024, 22:58

Hm so langsam gehen mir da die Ideen aus weil es gibt ja nichtmal wirklich einen Fehler also zumindest keinen der erkennbar wäre...

An [Bios Settings](#) vielleicht nochmal IntelAMT auf Disable setzen und LegacyUSBsupport ebenfalls auf Disabled (wird eigentlich von nix und niemandem mehr benötigt)...