

Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „griven“ vom 8. Mai 2024, 23:25

Den drop unter ACPI->Delete solltet Ihr drin lassen ansonsten schmeißt der wieder einen ACPI Fehler...

Der Drop bezieht sich auf die USB_MAP im ACPI Satz die leider auch Ports und Devices mapped die gar nicht vorhanden sind (ACPI Namespace Errors sind die Folge).