

Hilfe bei Installation von macOS Ventura mit Intel Xeon E3-1275 v2 und AMD Radeon RX 570 (allgemeine Probleme)

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 11. Mai 2024, 14:00

Teste das mal mit einem älteren OS vor macOS 11.

Sieht nämlich ganz so aus, als ob er deine USB 2.0 Ports nicht will.